

2016年 4月 1日

お得意先各位

柴田科学株式会社
修理サービスセンター
所長 植竹 勇夫

修理不能のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は当社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

さて、この度ご依頼を頂きました修理品について下記の理由により修理不能と判断させて頂きました。お客様には長年ご愛用頂いた製品でありながら、ご要望にお答えすることが出来ず大変申し訳ございませんが、何卒ご了承頂きますよう、お願い申し上げます。

敬具

記

型式・品名：ハイボリウムエアサンプラー HV-100F/500F/600F/700F/1000F 型
ハイボリウムエアサンプラー(アンダーセン) AH-600F 型

製造番号：すべて

修理不能理由：制御基盤およびプロアモーターの入手が困難なため
※制御基板交換及びプロアモーター交換を伴う修理以外は対応可能

以上